



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти та науки  
Волинської ОДА

Людмила ПЛАХОТНА

25 серпня 2022 р.

### АКТ

**прийому готовності Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу  
ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради  
до нового 2022/2023 навчального року**

Повна адреса: **Волинська обл. м. Володимир, вул. Устилузька, 42.**

Телефон: **(03342) 3-55-55.**

Прізвище, ім'я, по батькові керівника – **Савельєв Микола Григорович**

Відповідно до рішення (наказу) **Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради від 09 серпня 2022р. № 116** перевірку проводила комісія в складі:

**Савельєв М.Г.** – т.в.о. директора коледжу

**Митошоп Н.С.** – начальник відділу освіти управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради;

**Лавренюк О.В.** - провідний інспектор Володимирського РУ ГУДСНС України у Волинській обл.

**Лозовицька Н.С.** – начальник Володимир-Волинського управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області

**Пелех О.М.** – заступник директора з АГР

**Білик О.С.** – голова первинної профспілкової організації працівників коледжу.

Комісією встановлено:

1. Наявність довідки від 24.02.2021р. №354/51/2-21 Волинської обласної ради «Про закріплення майна на правах оперативного управління».

2. У 2022/2023 навчальному році в закладі освіти буде навчатися **36 груп, 950 студентів.**

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік – **так.**

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального – **не проводився;**

поточного – **задовільний.**

Хто виконував роботи з ремонту будівель – **власними силами.**

5. Стан території та її площа – **задовільний, 2,52га.**

6. Кількість і стан допоміжних споруд – **дві: надвірна вбиральня – задовільний. Зблокована господарська будівля (гаражі, столярна майстерня, тир) – категорія технічного стану «4» існує імовірність руйнування споруди, будівля потребує термінового капітального ремонту (Технічний звіт про стан будівлі 2019р.), фінансування відсутнє.**

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан – **два, задовільний.**

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – **металева, чавунна, Задовільний.**

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту коледжу

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Протирадіаційне укриття	м. Володимир вул. Устилузька, 44	350	так	так	так	обмежено придатне
Найпростіше укриття	м. Володимир вул. Устилузька, 42	300	так	так	так	готовий
Найпростіше укриття	м. Володимир вул. Луцька, 182	60	так	ні	так	готовий



2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Нежиле приміщення педкладу (навчальний корпус)	м. Володимир вул. Устилузька, 42	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	м. Володимир вул. Устилузька, 44	так	так	так	ні	так	так	
Навчальні майстерні	м. Володимир вул. Луцька, 182	так	так	ні	ні	так	ні	

9.Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	168	-	-	168	100	
Здобувачі освіти	950	-	-	1200	100	



10. Організація охорони закладу освіти:
- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) - **ні**;
  - наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) - **не має**;
  - забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні)- **ні**;
  - наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - **наявні та направлені на локацію коледжу**;
  - наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) - **наявні**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан – **880 м.кв., задовільний.**

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо,	45	45	-	+	-	+
Суміщені (комбіновані)	-	-	-	-	-	-

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металута	180,4	16	+	Плитка	Природне та	+
деревини	189,1	16	+	Плитка	штучне	+
З обробки харчових продуктів	97,5	32	+	Доцата	Природне та	+
З обробки тканини інші	113,7	32	+	Доцата	штучне	+

14. Наявність методичного кабінету – **так.**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - **три приміщення загальною площею 103,3 м2.**

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання



№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	185	185	-
2	Магнітофони Телевізори	24	24	-
3	Електрофони	-	-	-
4	Кінопроектори (мультимедійні)	20	20	-
5	Діапроектори	-	-	-
6	Інтерактивна дошка - панель	7	7	-
7	Радіовузол	1	1	-
8	Мовна лабораторія	1	1	-
9	Пристрій для зашторювання	-	-	-
10	Екрани	2	2	-
11	Інші пристрої	-	-	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами - **два спортивні зали, загальною площею 440м<sup>2</sup>, забезпечено, задовільний.**

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки - **площа 178,2 м<sup>2</sup>, актовий зал відповідає нормам пожежної безпеки.**

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) – **задовільний.** Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм - **—.**

20. Наявність їдальні або буфету – **так,** кількість посадочних місць – **95,** забезпеченість та стан меблів - **задовільний,** забезпеченість технологічним обладнанням – **проводиться орендарем,** санітарний стан – **згідно норм,** умови для миття рук – **умивальники, сушки для рук.** Наявність проточної води: холодної – **так,** гарячої – **так.**

21. Організація питного режиму – **централізоване водопостачання.**

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів – **медичного,** хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів – **лікар Михнюк О.П.**

23. Наявність і стан бібліотеки – **так, задовільний.**

24. Фонд підручників, посібників – **26167 шт.,** художньої літератури – **15036 шт.,** Періодичних видань – **49 найменувань.**

Забезпеченість підручниками за предметами – **задовільний.**

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами – **природне, штучне, відповідає діючим нормам.**

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення – **так.**

27. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити – **так задовільний;**

вогнегасники – **так задовільний;**

блискавкозахист – **так задовільний;**

пожежні водойми (гідранти) – **так, задовільний;**

пожежні рукави – **так, задовільний;**

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації – **так.**

28. Стан покрівлі – **задовільний.**

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання – **задовільний;**



газопостачання (електропостачання) – **задовільний**;  
каналізація – **задовільний**.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну – **задовільний**.

31. Наявність підсобного господарства та його стан – **відсутня**.

32. Наявність гуртожитку та його стан – **задовільний**.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) – **забезпечено**.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки дозими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентральної, пічне), її стан – **так. Централізована, задовільний**.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – **так**.

36. Наявність та реєстрація колективного договору – **так, №19 від 31.01.2017р. зі змінами №74 від 12.07.2018. та №168 від 21.04.21р.**

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року - **Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради готовий до нового 2022-2023 навчального року.**

Голова комісії \_\_\_\_\_

Члени комісії \_\_\_\_\_

М.Г. Савельєв

Н.С. Митошоп

О.В. Лавренюк

Н.С. Лозовицька

О.М. Пелех

О.С. Білик

